

Информация о автомобиле



ID 38352446

Audi A8 2005

315 тис. км

Вінниця

Газ пропан-бутан /

Автомат

Бензин 0 л

Информация о владельце

Denis

Проверенные телефоны

(067) 980 08 50

Інформація про перевірку

Виїзна перевірка AUTO.RIA

Вінниця, Хмельницьке Шосе, 0,5

км. ТЦ МЕТРО

(093) 42-92-64

Виїзна перевірка - це первинний огляд автомобіля, який проводять спеціалісти [Центра перевірок](#)

Она включает:

Компьютерная диагностика

Поверхностный осмотр двигателя

Проверка кузова

Осмотр салона

Проверка световых приборов

Осмотр шин и дисков

Фото и видеоотчёт

Базовая информация

Дата и время диагностики

03.06 на 18:00

Пробег (км)

314124

VIN код

WAUZZZ4E05N000482

Визуальные следы замены номера кузова

присутствуют

отсутствуют

Примечание к заказу от заказчика

Фотоотчёт

[Ссылка для просмотра фото](#)

Видеоотчёт

[Ссылка для просмотра видео](#)


Осмотр двигателя

Работа двигателя	норма	вибрация	шум
Охлаждающая жидкость	прозрачная и чистая	помутневшая	
вкрапления масла	отсутствуют	присутствуют	
уровень антифриза	норма	понижен	
Герметичность двигателя	нет подтёков	есть подтёки	
Маслозаливная горловина	норма	картерные газы	эмульсия
Уровень масла в двигателе	понижен	норма	повышен
Старт мотора	норма	плохо заводится	
Выхлоп двигателя	прозрачный	сизый дым	чёрный дым
Работа на холостом ходу	равномерная	с перебоями	

Другие замечания

Відхилень в роботі двигуна не виявлено.
Рекомендована розширена перевірка на СТО.

Проверка кузова авто



*Пластиковые элементы невозможно проверить на толщину ЛКП.

№	Толщина ЛКП, мкм	Коррозия	Наличие следов кузовного ремонта				Комментарий
			Перекраска	Шпатлевка	Сколы	Царапины	
1	298-805	☐	☒	☒	☐	☐	Присутнє шпаклювання по низу крила.
2	178-315	☐	☒	☐	☐	☐	
3	148-221	☐	☒	☐	☐	☐	
4	331-790	☐	☒	☐	☐	☐	Присутнє шпаклювання по низу крила.
5	195-465	☐	☒	☒	☐	☐	
6	102-122	☐	☐	☐	☐	☐	
7	121-159	☐	☐	☐	☐	☐	
8	357-440	☐	☒	☒	☐	☐	Присутнє дрібне шпаклювання по низу крила.
9	234-329	☐	☒	☐	☐	☐	
10	183-215	☐	☒	☐	☐	☐	
11	366-513	☐	☒	☒	☐	☐	Присутнє шпаклювання по низу крила.
12		☐	☐	☐	☐	☐	Пластиковий бампер, присутні подряпини та не заводські кріпильні елементи (див. фото).
13		☐	☐	☐	☐	☐	Пластиковий бампер.

Остекление

Лобовое стекло замінено, інші оригінальні.

Шины и диски

Гума літня Petlas 2021 року, залишок рівномірний 5,8-6мм. Диски легкосплавні притертості та подряпини (див. фото)

Другие замечания

Зафіксовані відхилення від заводських норм. Присутні вм'ятини, подряпини та сколи (див. фото).

Проверка салона и оборудования в нём


Обогреватель / кондиционер	работает	не работает			
Стеклоподъемники	работает	не работает			
Состояние сидений	норма	изношены	пропалы	потертости	загрязнения
Регулировка сидений	работает	не работает			
Зеркала	работает	не работает			
Стеклоочиститель / омыватель стекла	работает	не работает			
Предупреждения на приборной панели	нет	есть			
Кнопки, рычаги, переключатели	работает	не работает			
Руль	норма	изношен	в чехле		
Аудио / Видео	работает	не работает			
Другие системы	работает	не работает			
Повреждения материала обивки салона, сидений и дверных карт	норма	потертости	пропалы	трещины	загрязнения
Посторонние запахи в салоне	присутствуют	отсутствуют			

Другие замечания


Присутні тріщини на пластику в салоні.
Сидіння в модельних чохлах (див. фото).
Кермо має потертості з внутрішньої сторони (див. фото).
На панелі приладів присутні активні помилки по електронному ручнику та АБС.

Проверка внешних световых приборов

Передние световые приборы

Ближний	работает			работает		Ближний
Дальний	работает			работает		Дальний
Поворот	работает			работает		Поворот
Габарит	работает			работает		Габарит
Противотуманка	работает			работает		Противотуманка

Задние световые приборы

Поворот	работает			работает		Поворот
Задний ход	работает			работает		Задний ход
Стоп	работает			работает		Стоп
Габарит	работает			работает		Габарит
Номерной знак	работает			работает		Номерной знак

Регулятор наклона угла света	работает	не работает
------------------------------	----------	-------------

Другие замечания

Комп'ютерна діагностика

Система	Выявленные уведомления о неполадках
Комментарии	Проведена комп'ютерна діагностика до та після скидання помилок, детальні звіти у вкладенні "Комп'ютерна діагностика". Рекомендована розширена перевірка профільним спеціалістом.

Діагностику проводил

Сопко О. Ю.

 Для того чтобы подробно понимать актуальное техническое состояние авто,
рекомендуем заказать техническую проверку на СТО

Залиште, будь ласка, свої враження від сервісу перевірки

Оцените качество работы СТО, где проходила проверка:



Оцените работу менеджера AUTO.RIA, который организовывал проверку вашего авто:



Насколько возможно, что вы посоветуете сервис проверок авто на AUTO.RIA?

