

Информация о автомобиле



ID 15641203

Hyundai Santa FE 2011

72 тис. км

Київ

Дизель 2.2 л

Типтронік

Информация о владельце

Виталий.

Проверенные телефоны

(050) 311 18 83**(098) 681 80 24**

Bosch Car Service ДІАС Україна

Київ, вул. Ак. Заболотного, 5

(067) 88-33-376Набор диагностики «**Все включено**»

Компьютерная диагностика

Диагностика ходовой части

Осмотр двигателя

Проверка кузова

Осмотр салона

Проверка световых приборов

Тестовая поездка

Проверка развал-схождения

Фотоотчет

Базовая информация

Дата и время диагностики

13.00

Пробег (км)

204491

VIN код


VF3EBRHHABZ023533

Визуальные следы замены номера кузова

присутствуют

отсутствуют

Примечание к заказу от заказчика



Диагностика ходовой части
 «Галочками» мастер отмечает те детали ходовой, которые требуют ремонта или замены

Передняя подвеска	Левая	Правая
Амортизатор	☐	☐
Опора амортизатора	☐	☐
Пыльник, отбойник амортизатора	☐	☐
Рычаг верхний	☐	☐
Шаровая опора нижняя	☐	☐
Рычаг верхний передний	☐	☐
Рычаг верхний задний	☐	☐
Рычаг нижний	☐	☐
Рычаг нижний передний	☐	☐
Рычаг нижний задний	☐	☐
Втулка стабилизатора наружная	☐	☐
Втулка стабилизатора	☐	☐
Стойка стабилизатора	☐	☐
Втулка рычага передняя	☐	☐
Втулка рычага задняя	☐	☐
Шрус наружный	☐	☐
Шрус внутренний	☐	☐
Чехол шруса наружного	☐	☐
Чехол шруса внутреннего	☐	☐
Втулка балки передняя	☐	☐
Втулка балки задняя	☐	☐
Сальник полуоси	☐	☐
Полуось	☐	☐
Подшипник ступицы	☐	☐
Ступица	☐	☐
Кулак поворотный	☐	☐
Опора двигателя передняя	☐	☐
Опора двигателя задняя	☐	☐
Опора КПП	☐	☐
Шина	☐	☐

Тормозная система передняя	Левая	Правая
Диск тормозной	☒	☒
Колодки тормозные	☒	☒
Суппорт	☐	☐
Направляющие суппортов	☐	☐
Тормозной цилиндр	☐	☐
Шланг тормозной	☐	☐
Трубка тормозная	☐	☐
Датчик ABS	☐	☐
Главный тормозной цилиндр	☐	☐
Тормозная жидкость	☐	☐
Датчик износа колодок	☒	☒
Пыльники направляющих суппортов	☐	☐

Задняя подвеска	Левая	Правая
Шрус внутренний	☐	☐
Шрус наружный	☐	☐
Чехол шруса наружного	☐	☐
Чехол шруса внутреннего	☐	☐
Карданный вал промежу.	☐	☐
Рычаг верхний	☐	☐
Рычаг нижний	☐	☐
Втулка рычага передняя	☐	☐
Втулка рычага задняя	☐	☐
Стабилизатор	☐	☐
Втулка стабилизатора	☐	☐
Стойка стабилизатора	☐	☐
Амортизатор	☐	☐
Пружина	☐	☐
Опора амортизатора	☐	☐
Пыльник, отбойник амортизатора	☐	☐
Рычаг продольный	☐	☐
Втулка продольного рычага	☐	☐
Балка (подресник)	☐	☐
Втулка балки (подресника)	☐	☐
Рессора	☐	☐
Втулка рессоры	☐	☐
Сальник полуоси	☐	☐
Полуось	☐	☐
Подшипник ступицы	☐	☐
Ступица	☐	☐
Карданный вал промежу.	☐	☐
Муфта (фланец)	☐	☐
Крестовина кардана	☐	☐
Подвесной подшипник кардана	☐	☐
Шина	☐	☐

Тормозная система задняя	Левая	Правая
Диск тормозной	☐	☐
Колодки тормозные	☐	☐
Колодки стояночного тормоза	☐	☐
Направляющие суппортов	☐	☐
Пыльники направляющих суппортов	☐	☐
Суппорт	☒	☒
Тормозной цилиндр	☐	☐
Шланг тормозной	☐	☐
Трубка тормозная	☐	☐
Датчик ABS	☐	☐
Датчик износа колодок	☐	☐
Трос стояночного тормоза	☐	☐
Регулятор давления тормозов	☐	☐

Диагностика ходовой части

«Галочками» мастер отмечает те детали ходовой, которые требуют ремонта или замены

Рулевое управление	Левая	Правая
Рулевой механизм	☐	☐
Рулевая рейка	☐	☒
Наконечник рулевой тяги	☐	☐
Тяга рулевая	☐	☐
Рулевая колонка	☐	☐
Чехол рулевой тяги	☐	☐
Ремень насоса г/у	☐	☐
Насос г/у	☐	☐
Жидкость насоса г/у	☐	☐
Маятниковый рычаг	☐	☐
Углы установки колес	☐	☐

Прочие замечания

Суппорт задний люфт - профилактики;
отсутствует накладка на омыватель фар левая;
глушитель вареный;
термозащита повреждена;
датчик износа колодок справа оборван, слева отключен;
диски колесные поцарапаны;
повреждение пластиковой защиты двигателя.

Осмотр двигателя

Работа двигателя	норма	вибрация	шум
Охлаждающая жидкость	прозрачная и чистая	помутневшая	
вкрапления масла	отсутствуют	присутствуют	
уровень антифриза	норма	понижен	
Герметичность двигателя: масла из сальников	нет подтёков	есть подтёки	
масла соединительных прокладок	нет подтёков	есть подтёки	
Маслозаливная горловина	норма	картерные газы	эмульсия
Уровень масла в двигателе	понижен	норма	повышен
Старт мотора	норма	плохо заводится	
Выхлоп двигателя	прозрачный	сизый дым	чёрный дым
Работа на холостом ходу	равномерная	с перебоями	

Другие замечания


Уровень масла в двигателе - средний;
Двигатель вымыт.

Замер компрессии

! Заказывается и оплачивается отдельно!

1-цилиндр		кг/см ²	понижен	норма	повышен
2-цилиндр		кг/см ²	понижен	норма	повышен
3-цилиндр		кг/см ²	понижен	норма	повышен
4-цилиндр		кг/см ²	понижен	норма	повышен
5-цилиндр		кг/см ²	понижен	норма	повышен
6-цилиндр		кг/см ²	понижен	норма	повышен

Проверка кузова авто



*Пластиковые элементы невозможно проверить на толщину ЛКП.

№	Толщина ЛКП, мкм	Коррозия	Наличие следов кузовного ремонта				Комментарий
			Перекраска	Шпатлевка	Замена	Рихтовка	
1	пластик	☐	☐	☐	☐	☐	
2	106-117мкм	☐	☐	☐	☐	☐	сколы, вмятина
3	97-108мкм	☐	☐	☐	☐	☐	
4	117-136мкм	☐	☐	☐	☐	☐	вмятины, сколы
5	115-128мкм	☐	☐	☐	☐	☐	
6	90-96мкм	☐	☐	☐	☐	☐	
7	пластик	☐	☒	☐	☐	☐	
8	пластик	☐	☐	☐	☐	☐	
9	121-181мкм	☐	☒	☐	☐	☐	
10	183-302мкм	☐	☒	☐	☐	☐	
11	143-220мкм	☐	☒	☐	☐	☐	
12	пластик	☐	☐	☐	☐	☐	Бампер передний крашен, счесы.
13	пластик	☐	☐	☐	☐	☐	Бампер задний крашен, счесы, слазит лак.

Остекление

лобовое стекло переклеено, скол

Шины и диски

норма

Другие замечания

рейлинг облезла краска;
порог левый правый дефекты покраски.


Проверка салона и оборудования в нём

Обогреватель / кондиционер	работает не работает
Стеклоподъемники	работает не работает
Состояние сидений	норма изношены пропалы потертости загрязнения
Регулировка сидений	работает не работает
Зеркала	работает не работает
Стеклоочиститель / омыватель стекла	работает не работает
Предупреждения на приборной панели	нет есть
Кнопки, рычаги, переключатели	работает не работает
Руль	норма изношен в чехле
Аудио / Видео	работает не работает
Другие системы	работает не работает
Повреждения материала обивки салона, сидений и дверных карт	норма потертости пропалы трещины загрязнения
Посторонние запахи в салоне	присутствуют отсутствуют


Другие замечания

Проверка внешних световых приборов

Передние световые приборы

Ближний	работает		работает	Ближний
Дальний	работает		работает	Дальний
Поворот	работает		работает	Поворот
Габарит	работает		работает	Габарит
Противотуманка	работает		работает	Противотуманка

Задние световые приборы

Поворот	работает		работает	Номерной знак
Задний ход	работает			
Стоп	работает			
Габарит	работает			
Номерной знак	работает			

Регулятор наклона угла света	работает не работает
------------------------------	--

Другие замечания

зеркало боковое правое левое - счесы.

Тестовая поездка

Подвеска	посторонние шумы	пробивание амортизаторов	норма
Разгон	равномерный	с провалами	
Переключение КПП	плавное	рывки	посторонние шумы
Выхлоп двигателя	прозрачный	сизый дым	чёрный дым
Температура двигателя во время езды	норма	повышенная	пониженная
Сторонние шумы в двигателе	присутствуют	отсутствуют	
Шум обшивки и оборудования салона	присутствуют	отсутствуют	
Предупреждения на приборной панели	присутствуют	отсутствуют	
Положение руля при езде по прямой	ровное	с отклонением	
Нулевая точка руля	норма	тянет в сторону	
Посторонние запахи в салоне	присутствуют	отсутствуют	

Резюме тестовой поездки

Автомобиль разгоняется ровно, рывков, провалов двигателя нет.
Положение руля при езде по прямой ровно.
Машину тянет вправо - Необходима регулировка развала / схождения.

Проверка развал-схождения

Передний мост

Суммарное схождение	-0,16	
Полусхождение	-0,04	-0,12
Угол развала	-0,22	-0,02
Кастер		

Задний мост

Суммарное схождение	+0,33	
Полусхождение	+0,17	+0,16
Угол развала	-1,38	-1,38

Состояние развала	в норме	необходима регулировка	регулировке не подлежит
Состояние схождения	в норме	необходима регулировка	регулировке не подлежит

Резюме мастера

автомобиль при езде тянет вправо.

Компьютерная диагностика

Система

P0493

40A

U1213

Выявленные уведомления о неполадках

количество оборотов вентилятора


уровень масла в моторе/индикатор интервала обслуживания.2

связь по шине CAN с блоком управления ABS/ESP

Комментарии

Фотоотчёт




















Диагностику проводил

Сорочинский В.В.

Залиште, будь ласка, свої враження від сервісу перевірки

Оцените качество работы СТО, где проходила проверка:



Оцените работу менеджера AUTO.RIA, который организовывал проверку вашего авто:



Насколько возможно, что вы посоветуете сервис проверок авто на AUTO.RIA?

